

**INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente que realize vistoria técnica na Rua Laura, altura do número 188, para verificação e correção de desnível causado por obra de esgoto no local.

Senhor Presidente,

Indicamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente que realize vistoria técnica na Rua Laura, altura do número 188, para verificação e correção de desnível causado por obra de esgoto no local.

### **Justificativa**

Moradores da Rua Laura, nº 188, relataram que, após a realização de uma obra de esgoto, houve a formação de um desnível na via, o que tem causado acúmulo de água da chuva na calçada e infiltrações na garagem do prédio. A situação está gerando transtornos, podendo comprometer a estrutura do imóvel.

ANEXO: Imagens do local



Plenário “João Raposo Rezende Filho – Zinho”, 23 de junho de 2025.

**DANIEL BUISSA**  
**Vereador**

