

PCLEG nº 585.05.2023

Santo André, 08 de maio de 2023.

Indicações do Vereador Renatinho do Conselho

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 2010/2021-G.P. – Proc. 8138/2021, protocolado sob o nº 20552/2021, onde solicita realização de operação “tapa-buraco” na Rua Rio Grande, no trecho compreendido entre o nº 700 e o 800 – Vila Homero Thon;

Ofício nº 2036/2022-G.P. – Proc. 7515/2022, protocolado sob o nº 25394/2022, onde solicita manutenção asfáltica em toda a extensão da Rua Éden e Rua dos Vicentinos – Jardim Santo André;

Ofício nº 2166/2022-G.P. – Proc. 8242/2022, protocolado sob o nº 27434/2022, onde solicita a manutenção asfáltica da Avenida Capuava, da Avenida Guaianazes e da Rua Campo Grande – Vila Homero Thon;

Ofício nº 1092/2023-G.P. – Proc. 1095/2023, protocolado sob o nº 4614/2023, onde solicita limpeza e capinação da praça situada na Rua Guerra Junqueira, em frente ao nº 29 – Vila Humaitá, informamos:

- As solicitações foram atendidas.

Ofício nº 1679/2022-G.P. – Proc. 4986/2022, protocolado sob o nº 18454/2022, onde solicita reparo em muro de arrimo localizado na Rua Farol das Estrelas, nº 21 – Jardim Alzira Franco;

Ofício nº 1066/2023-G.P. – Proc. 842/2023, protocolado sob o nº 4114/2023, onde solicita reparo em muro de arrimo e manutenção asfáltica, devido a afundamento do solo, no cruzamento da Rua Farol das Estrelas com a Rua Rosa de Saron – Jardim Alzira Franco, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, o local será objeto de sondagem para análise do solo, para que se possa definir tecnicamente a contenção adequada.

Posterior a esta definição, será elaborado o projeto executivo e então, a sua execução.

Ofício nº 1092/2023-G.P. – Proc. 1080/2023, protocolado sob o nº 4616/2023, onde solicita estudos visando a ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais na Avenida São Paulo, no trecho em frente ao nº 1362 – Cidade São Jorge, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, o local não está mapeado em área sujeita a inundação, possui declividade adequada para o escoamento superficial, e é provida por amplo sistema de drenagem composto por galerias de águas pluviais e dispositivos de captação, em pontos estratégicos ao longo de sua extensão e proximidades.

Portanto a análise das condições das vazões existentes não indica a necessidade de estudos para readequação deste sistema de drenagem.

Com apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
CARLOS ROBERTO FERREIRA
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

VSP