

# Nota Técnica nº 100/2020



Ofício nº 1081/20  
Câmara Municipal de Santo André

Data:  
02/12/2020

Ass.: Requerimento nº 469/20  
Reparo em vazamento no reservatório de água que abastece a Vila Lamartine  
Requerente: Pedro Luiz Mattos Cachassi Botaro

Página 1 de 1

Em atendimento à solicitação, esclarecemos o seguinte:

Cumpre informar que foi realizada vistoria e constatado um vazamento que ocorria esporadicamente no respiro da saída da rede de abastecimento do reservatório Suíça. Foi executado o reparo dessa tubulação sanando o vazamento. Foi executada inspeção predial no interior do reservatório sem observância de qualquer problema que poderia ocasionar vazamentos.



“Respiro” da rede de adução/distribuição




Parte interna quebrada e substituída



Avaliação Predial Interna Reservatório Suíça



Nota Técnica nº 100/2020		
	Ofício nº 1081/20 Câmara Municipal de Santo André	Data: 02/12/2020
	Ass.: Requerimento nº 469/20 Reparo em vazamento no reservatório de água que abastece a Vila Lamartine Requerente: Pedro Luiz Mattos Cachassi Botaro	Página 2 de 2

Por fim, ressaltamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.



**Jair Manoel da Silva**  
Gerente de Departamento

Autenticar documento em <http://camaraspapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 330034003900310039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

