

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO à ENEL, solicitando vistoria técnica em um poste com risco de queda na Rua Imbaíba, em frente ao número 467, Jardim Cipreste.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, para que seja encaminhado ofício à ENEL Distribuição SP, solicitando uma vistoria técnica, com urgência, em um poste com risco de queda na Rua Imbaíba, em frente ao número 467, Jardim Cipreste.

Justificamos o presente requerimento tendo em vista que o citado poste apresenta sinais visíveis de risco de queda, tais como base danificada, ferrugem e danos estruturais. As consequências de um poste em tal situação podem ser graves, incluindo acidentes com pessoas, danos a veículos e interrupção do fornecimento de energia elétrica. Portanto, solicitamos a realização da vistoria e medidas que solucionem este problema, como a substituição do citado poste.

1) Diretor Enel Eletropaulo

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 16 de junho de 2026.

Ver. Toninho Caiçara

VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

ANEXO I

